

Anexa 2

Tabelul riscurilor de securitate fizică - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 BISTRITA

| Nr cr t | Cod risc | Denumire risc | Descriere risc | Cauzele riscului | Mijloace de control existente | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel impact | Nivel risc | Tratare dănu | Mijloace de control propuse | Nivel plauzibilitate | Nivel impact (rezidual) | Nivel (rezidual) |
|---------------|-------------|---|--|--|--|-------|-------|-------|--------------|------------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | Risc produs de 'autor intern' în zonele 'Zona de acces în unitate', 'Zona perimetrală', 'Zona de tranzacționare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasă', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate și încăperi cu alte destinații', 'Bloc alimentară', 'Curte interioară', 'Holuri, casele scanelor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termică' | Furt cu autor intern | Predispoziția angajaților/colaboratorilor la fapte antisociale, nemulțumirea angajaților/colaboratorilor | - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 3 | 3 | 3 | D | Ridicat | - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat și protejat cu detector de vibrații - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoașterea persoanelor ce acced în unitate - Proceduri de securitate însușite de personal - Usi, incuietori și ferestre certificate antifracție | 2 | B | Minor | |
| 1 | R0001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | R0002 | Risc produs de 'autor extern' în zonele 'Zona de acces în unitate', 'Zona perimetrală', 'Zona de tranzacționare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasă', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate și încăperi cu alte destinații', 'Bloc alimentară', 'Curte interioară', 'Holuri, casele scanelor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termică' | Furt cu autor extern | Atitudinea antisocială, nevoia materială | - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 3 | 3 | 3 | D | Ridicat | - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat și protejat cu detector de vibrații - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoașterea persoanelor ce acced în unitate - Proceduri de securitate însușite de personal - Usi, incuietori și ferestre certificate antifracție | 3 | B | Moderat | |
| 3 | R0003 | Risc produs de 'crima organizată' în zonele 'Zona de acces în unitate', 'Zona perimetrală', 'Zona de tranzacționare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasă', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate și încăperi cu alte destinații', 'Bloc alimentară', 'Curte interioară', 'Holuri, casele scanelor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termică' | Furt comis de membri ai grupurilor de crima organizată | Atitudinea antisocială, nevoia materială, | - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 3 | 2 | D | Ridicat | - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat și protejat cu detector de vibrații - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoașterea persoanelor ce acced în unitate - Proceduri de securitate însușite de personal - Usi, incuietori și ferestre certificate antifracție | 2 | C | Moderat | |
| 4 | R0004 | Risc produs de 'persoana cu afecțiuni psihice' în zonele 'Zona de acces în unitate', 'Zona perimetrală', 'Zona de tranzacționare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasă', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate și încăperi cu alte destinații', 'Bloc alimentară', 'Curte interioară', 'Holuri, casele scanelor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termică' | Distrugere, vandalizare | Persoane cu afecțiuni psihice | - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 3 | 2 | D | Ridicat | - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat și protejat cu detector de vibrații - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoașterea persoanelor ce acced în unitate - Proceduri de securitate însușite de personal - Usi, incuietori și ferestre certificate antifracție | 2 | B | Minor | |

ANEXA nr. 2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|---|--|---|---|---|---|---------|--|---|---|---------|
| 5 | R0005 | Risc produs de 'persoane violente' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinele de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scarilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Distrugere, vandalizare de catre persoane nemulumite | Nemulțumiri ale persoanelor | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Usi, incuietori si ferestre certificate antiefracție | 2 | B | Minor |
| 6 | R0006 | Risc produs de 'autor extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinele de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scarilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Distrugere, vandalizare de catre autor extern | 'Persoane predispușe la acte de vandalism' | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Usi, incuietori si ferestre certificate antiefracție - Proceduri de gestionare a conflictelor | 2 | B | Minor |
| 7 | R0007 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinele de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scarilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Distrugere, vandalizare de catre autor intern | Nemulțumiri ale angajaților colaboratorilor externi | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 1 | 1 | D | Moderat | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Usi, incuietori si ferestre certificate antiefracție - Proceduri de gestionare a conflictelor | 2 | B | Minor |
| 9 | R0008 | Risc produs de 'terorist' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinele de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scarilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | 'Terorism si activism' | Fanatismul si fundamentalismul ideologic | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 1 | 1 | 1 | D | Moderat | <ul style="list-style-type: none"> - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Usi, incuietori si ferestre certificate antiefracție - Proceduri de gestionare a conflictelor | 1 | C | Moderat |
| 10 | R0009 | Risc produs de 'cutremur' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinele de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scarilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Cutremur | Cauze naturale | <ul style="list-style-type: none"> - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 1 | 1 | 1 | D | Moderat | <ul style="list-style-type: none"> - Proceduri SSM/SU - Proceduri interne | 1 | C | Moderat |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|--|---|---|---|---|----|--|---|---|---------|
| | | Risc produs de 'inundatie' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Inundatie | Cauze naturale | - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 1 | 1 | 1 | D | DA | - Proceduri SSM/SU - Proceduri interne | 1 | C | Moderal |
| 11 | R0011 | Risc produs de 'prabusire structura' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Prabusire de structura | Accidentale, explozii | - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 1 | 1 | 1 | D | DA | - Proceduri SSM/SU - Politia de asigurare | 1 | C | Moderal |
| 13 | R0012 | Risc produs de 'electrocutare' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Electrocutare | Neatentie, nerespectarea procedurilor SSM, echipamente si instalatii defecte | - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 3 | 2 | 2 | D | DA | - Proceduri SSM/SU - Proceduri interne | 2 | C | Moderal |
| 14 | R0013 | Risc produs de 'explozie' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Explozie | Neglijenta, nerespectarea procedurilor de lucru cu substante periculoase, echipamente si instalatii defecte | - Interventie cu personal specializat - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 2 | 3 | 2 | D | DA | - Proceduri SSM/SU - Politia de asigurare - Proceduri interne | 2 | C | Moderal |
| 15 | R0014 | Risc produs de 'alte accidente' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Alte accidente, talare, cadere de la inaltime, etc. | Neglijenta, nerespectarea procedurilor SSM, echipamente si instalatii defecte. | - Proceduri SSM / SU - Proceduri interne | 2 | 2 | 2 | D | DA | - Proceduri SSM/SU - Proceduri interne | 2 | C | Moderal |
| 16 | R0015 | Risc produs de 'autor extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scailor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Agresiune comisa de autor extern | Neintelegeri degenerate | - Subsistem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsistem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | DA | - Subsistem de alarmare la efracție - Subsistem TVCI - Subsistem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - Proceduri de gestionare a conflictelor | 2 | B | Minor |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|---|--|---|---|---|---|---------|----|---|---|---|-------|
| 17 | R0016 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Agresune comisa de autor intern | Naintelegeri degenerate | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare siare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Subsystem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - Self - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| 18 | R0017 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Sabotaj comis de catre autor intern | Nemuluminii ale personalului angajat/colaborato | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare siare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Subsystem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - Self - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| 19 | R0018 | Risc produs de 'factor intern/extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Sabotaj comis de catre autor extern | Positia concurentiala pe piata, nemuluminii ale colaboratorilor / pacientilor | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Self - Semnalizare siare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | <ul style="list-style-type: none"> - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Subsystem control acces - Conectare la dispecerat de monitorizare - Self ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - Self - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| 20 | R0019 | Risc produs de 'factor intern/extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentar', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toalete, vestiar', 'Centrala termica' | Interrupere alimentare cu energie electrica | Accidentale, neglijenta, nerespectarea procedurilor de lucru | UPS sistem supraveghere video | 3 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | <ul style="list-style-type: none"> - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile - Asigurarea mentenantei instalatiilor din dotare | 2 | B | Minor |
| 21 | R0020 | Risc produs de 'factor intern/extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Holuri, casele scantilor, coridoare' | Interruperi ale comunicatiilor de voce-date | Accidentale, neglijenta, neatenție, nerespectarea procedurilor de lucru | | 3 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | <ul style="list-style-type: none"> - Backup comunicatii - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Asigurarea mentenantei instalatiilor din dotare | 2 | B | Minor |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--|--|---|---|---|---|---------|----|--|---|---|-------|
| 22 | R0021 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar' | Erori de numarare, procesare, depozitare si transport al valorilor monetare | Neglijenta, neatenție, nerespectarea procedurilor de lucru | - Proceduri interne | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | - Proceduri de securitate - Proceduri interne - Insusirea si respectarea procedurilor de securitate - Insusirea si respectarea procedurilor de lucru interne | 2 | B | Minor |
| 23 | R0022 | Risc produs de 'crima organizata' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentat', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toaleta, vestiar' | Rapire si trafic de persoane | Donritia de obtinere a unor avantaje, disponibilitatea unor persoane, personal santalabili | - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| 24 | R0023 | Risc produs de 'autor extern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentat', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toaleta, vestiar' | Rapire si trafic de persoane | Donritia de obtinere a unor avantaje, disponibilitatea unor persoane, personal santalabili | - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| 25 | R0024 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentat', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toaleta, vestiar' | Rapire si trafic de persoane | Donritia de obtinere a unor avantaje, disponibilitatea unor persoane, personal santalabili | - Subsystem TVCI - Sistem de alarmare la efracție - Subsystem interfonie cu control acces - Monitorizare - Interventie cu personal specializat - Seif - Semnalizare stare de pericol personal - Semnalistica - Proceduri de securitate | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | - Subsystem de alarmare la efracție - Subsystem TVCI - Conectare la dispecerat de monitorizare - Seif ancorat si protejat cu detector de vibratii - Asigurarea calitatii imaginilor care sa permita recunoasterea persoanelor ce acced in unitate - Proceduri de securitate insusite de personal - Proceduri de gestionare a conflictelor - UPS sisteme de securitate - Asigurarea mentenantei sistemelor de securitate - Inregistrare imagini minim 20 de zile | 2 | B | Minor |
| | R0025 | Risc produs de 'autor intern' in zonele 'Zona de acces in unitate', 'Zona perimetrala', 'Zona de tranzactionare numerar', 'Zona de depozitare numerar', 'Zona de transfer', 'Zona de procesare numerar', 'Zona echipamentelor de securitate', 'Sali de clasa', 'Birouri/Oficii/Cabinete de specialitate si incaperi cu alte destinatii', 'Bloc alimentat', 'Curte interioara', 'Holuri, casele scantilor, coridoare, toaleta, vestiar' | Pierdere persoane | Neatenție, neglijenta, nerespectarea procedurilor de lucru | - Proceduri interne | 2 | 2 | 2 | D | Ridicat | DA | - Respectarea procedurilor interne | 2 | B | Minor |

