

EVALUARE DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

FORMULAR DE CULEGERE A DATELOR

SOCIETATE:	GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13
OBIECTIV:	GRĂDINIȚĂ

I. DESCRIERE GENERALA

1. Județul

BISTRIȚA - NAȘĂUD

2. Localitatea

MUN. BISTRIȚA

3. Adresa

ALEEA BASMEIUI, NR. 13 2

4. Reprezentant obiectiv

POP MARIANA - (TEFANIA LIANA - DIRECTOR

5. Telefon contact

0263 211259

6. Email

GRADINITA - NR 13 @ YAHOO.COM.

7. Numar Registrul Comertului

-

8. Cod de identificare fiscala (CIF)

29871150

9. Numare de cont bancar (IBAN)

10. Descrierea obiectivului

II. VECINATATI

1. Descrierea vecinatatilor

NORD	Piz, parcuri, bloc
SUD	bloc + case
EST	bloc
VEST	case de locuit + curti
Observatii	

2. Accesibilitate	Posibilitate de disimulare/fuga rapida	
	Posibilitate de disimulare/fuga medie	X
	Posibilitate de disimulare/fuga greoaie	

3. Vecinatati	Izolata	
	Rezidente	X
	Spatii comerciale fara paza	
	Spatii comerciale cu paza	
	Unitati bancare	
	Zona cu prezenta permanenta ale unor forte de ordine	
	Incinte centre comerciale	

4. Caracteristici locale exterioare	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier redus	
	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier mediu	X
	Zona cu trafic pietonal si/sau rutier intens	

III. STRUCTURA OBIECTIVULUI

1. Descrierea structurii obiectivului

Clădire Grădiniță: St P + E + Pod

Centru de învățare

Curte interioară.

Zidărie din cărămidă pe cadre de beton
Tamplărie PVC și lemn.

2. Tipul proprietatii

Proprietate a Primăriei Mun. Bistrița

3. Protecție suprafețe vitrate	Suprafețe vitrate necertificate	X
	Suprafețe vitrate prevăzute cu grătii metalice certificate	
	Suprafețe vitrate până la 3 m rezistente la atacuri manuale	

4. Tamplărie	Usi și ferestre din elemente constructive necertificate	X
	Usi din elemente constructive certificate și ferestre prevăzute cu grătii metalice certificate	
	Usi și ferestre din elemente constructive certificate, ferestre cu deschidere limitată	

5. Acces clienți	Usă simplă	X
	Usi automate	
	Hol de intrare cu ușile interblocați	

6. Pereti exteriori și zone de fixare tamplărie	Alte materiale de construcție	
	Zidărie groasă (min. 150 mm)	X
	Beton	

7. Compartiment operator	In sistem deschis	
	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	X
	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	

8. Dotare ghiseu de lucru cu clientii	Ghiseu fara dulap de casierie cu temporizare sau casa de marcat cu sertar de depozitare	X
	Ghiseu prevazut cu casa de marcat cu sertar de depozitare	
	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare	
	Ghiseu prevazut cu dulap de casierie cu temporizare la deschidere, ancorat	
	Ghiseu din elemente constructive rezistente la atac manual prevazut cu sertar de preluare indirecta a valorilor	

9. Amplasare si dotare	Seif necertificat si ancorat, amplasat in spatiul comun	X
	Seif certificat amplasat in spatiul comun	
	Seif certificat amplasat in spatiul comun	
	Seif certificat si ancorat, amplasat in spatiu anume destinat si amenajat	
	Unitatea nu depoziteaza valori	

10. Protectie bunuri expuse	Suprafete vitrate necertificate semideschise	
	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu incuietori necertificate	
	Suprafete vitrate necertificate asigurate cu incuietori certificate	
	Suprafete vitrate rezistente la atac manual asigurate cu incuietori certificate	
	Unitatea nu expune bunuri pentru comercializare/vizionare	X

11. Trasee de manipulare interioara numerar	Prin zona accesibila clientilor	X
	Prin zone inaccesibile clientilor	
	In afara programului de lucru cu publicul	

12. Puncte de transfer catre exterior	Usa de acces destinata clientilor	X
	Usa de acces inaccesibila clientilor	
	Usa de acces inaccesibila clientilor cu deschidere controlata din interior	

13. Amplasare procesare	Unitatea nu are zona distincta de procesare	
	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	X
	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	
	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	

14. Amplasare echipamente	Unitatea nu are zona distincta pentru echipamentele de securitate	
	Incinta distincta din elemente constructive necertificate	X
	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la atac manual	
	Incinta distincta din elemente constructive rezistente la actiunea armelor de foc	

IV. STRUCTURA OBIECTIVULUI

1. Descrierea masurilor de securitate

<ul style="list-style-type: none"> - Sisteme alarmare la efracție - Sisteme TVCI - interfonie cu control acces.
--

2. Detectie patrunderii prin efracție	NU	
	DA	X

3. Posibilitate semnalizare stare pericol personal	NU	
	DA	X

4.	Semnalizare fortare seif	NU	
		DA	X
5.	Conectare dispecerat monitorizare permanenta	NU	
		DA	X
6.	Supraveghere video	NU	
		DA	X
7.	Stocare imagini video pentru 20 zile	NU	
		DA	X
8.	Calitate imagini care permite recunoasterea clientilor	NU	X
		DA	
9.	Acces controlat in zonele de depozitare	NU	X
		DA	
10.	Acces controlat zona acces	NU	
		DA (Pe oușă)	X
11.	Paza	Fara paza	X
		Temporara	
		Permanentă	
12.	Interventie prin personal specializat	NU	
		DA	X
13.	Transport valori	neorganizat	X
		efectuat cu mijloace de transport amenajate si personal de paza/echipaj de insotire	
		efectuat mijloace de transport certificate si personal de paza	
		transferate in acelasi imobil/complex	

V. CRITERII FUNCTIONALE

1. Descrierea criteriilor functionale

ORAR	LUNI-VINEI: 6:00 - 18:00
NR. ANGAJATI : 21 NR. COPII : 152	

2. Depozitare numerar (noaptea)	mare peste 50000 EUR	
	mediu intre 10000 si 50000 EUR	
	mic < 10000 EUR (5000 - 10.000)	

3. Nivel operatiuni cash	mare peste 30000 EUR / zi	
	mediu intre 10000 si 30000 EUR / zi	
	mic < 10000 EUR / zi (5000 - 10.000)	

4. Numar salariatii	1	
	2	
	>3	X

5. Existenta procedurilor de lucru de securitate	proceduri inexistente	
	proceduri existente	
	proceduri existente si insusite de personal	X

6. Intreruperi alimentare energie electrica	Frecvente	
	Fluctuatii de tensiune	
	Accidentale	
	UPS / Generator alimentare echipamente securitate si comunicatii	X

7. Intreruperi comunicatii	Frecvente	
	Rare	X
	Back-up comunicatii securitate in alt mediu tehnic decat cel de baza	

VI. ISTORIC INCIDENTE

1. Descrierea istoricului incidentelor

NU SUNT. INREGISTRATE

EVALUATOR

TOXA MARPA

BENEFICIAR

